



swiss lifting solutions

ERSATZTEILE | STROMLAUFPLÄNE


LPM 250




Spare parts | Pièces de rechange | Onderdelen | Reservedele | Varaosat | Pezzi di ricambio
Reservedelen | Peças | Reservdelar | Piezas de recambio | Запасные части

Circuit diagrams | Schéma de connexions | Stroomschema | Kredslobsdiagrammer
Kytentäkaavio | Aansluitschema | Schema elettrico | Koplingskjema | Esquema electrico
Elschema | Esquema eléctrico | Принципиальные электрические схемы






9500.9/22.5




9500.9/22.5

Schützensteuerung Contactor control Commande par contacteurs		1 Geschwindigkeit mit Not-Aus 1 speed with emergency stop 1 vitesse avec marche-arrêt	9500.9502.4 / 3 Ph
		1 Geschwindigkeit mit Not-Aus 1 speed with emergency stop 1 vitesse avec marche-arrêt	9500.9517.3 / 1 Ph
ohne Schützensteuerung without contactor control sans commande par contacteurs		1 Geschwindigkeit mit 2. Bremse 1 speed with 2nd brake 1 vitesse avec 2ème frein	9500.9512.4 / 3 Ph
F	Steuersicherung	Control fuse	Fusible de commande
K	Schütz	Contactor	Contacteur
L	Zuleitung	Power supply	Alimentation électrique
N	Nullleiter	Neutral	Neutre
NA	Not-Aus	Emergency stop	Marche-arrêt
PE	Erdung	Earth	Mise à la terre
S	Schalter	Switch	Interrupteur
T	Transformator	Transformer	Transformateur
U, V, W	Motor	Motor	Moteur
X	Klemmenleiste	Terminal strip	Bornier de raccordement
Y	Bremse	Brake	Frein


9500.9517.3 / 1 Ph



9500.9502.4 / 3 Ph



9500.9512.4 / 3 Ph



9500.9505.4 / 3 Ph / PMS

